



## การปฏิบัติงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง



**หมายเหตุ** งานใดๆ ที่มีการติดตั้ง/ซ่อม/รื้อ/ต่อเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ขนาดแรงดันเท่ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายให้กับบริษัทฯ หรือ ลูกค้าตามแนวรั้วบริษัทฯ หรือใกล้กับสายไฟหรือเมื่อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในโรงงานหรือ งานอื่นใดที่อยู่ใกล้รั้วคลัง เมตรจากสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

### ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง มีดังนี้



๑ หัวหน้างานเจ้าของงาน ต้อง แจ้ง จป.วิชาชีพ และ วิศวกรไฟฟ้า ขึ้นไปร่วม



ประเมินลักษณะงาน สภาพแวดล้อมงาน และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

๒ การปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงโดยตรง ต้องปฏิบัติงานโดยพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือผู้ได้รับการว่าจ้างจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค หรือ แผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า/แผนกวิศวกรรมไฟฟ้าเท่านั้น และต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้พร้อม



๓ ให้หัวหน้างานเจ้าของงาน เชิญไปขออนุญาตทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูง

๔ ไม่อนุญาตทำงาน ๑ ใบ ใช้ได้กับเฉพาะงาน วัน เวลาและพื้นที่เท่านั้น

๕ ต้องลงนามอนุญาตอย่างน้อย ๔ คน ได้แก่ ๑)หัวหน้างานเจ้าของงาน

๒)หัวหน้างานเจ้าของพื้นที่ ๓)จป.วิชาชีพฯ ๔)วิศวกรไฟฟ้า/พจ. แผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า

๖ ปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒ คน โดยอาจแบ่งขั้นที่สูง ๑ คน และผู้ช่วยเหลืออีก ๑ คน

๗ ต้องกันพื้นที่ พร้อม ป้ายเตือนอันตรายไฟฟ้าแรงสูง และ ติดตั้งการ์ดครอปสายไฟฟ้า

๘ กรณีที่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ ให้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าก่อน หากเกิดความบุ่งบากให้ พช.

ผู้จัดการฝ่าย ขึ้นไป เป็นผู้ตัดสินใจ ตัดหรือไม่ตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูง

๙ กรณีใช้เครื่องหัวหน้างานเจ้าของงาน ต้องสำเนาไปรับรองเครื่องศป. แนบด้วย

๑๐ ไม่อนุญาตทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูงในbermanวิถี



๑๑ ขณะที่ปฏิบัติงานซึ่งมีความเสี่ยงไปเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูง ต้องมีผู้ควบคุมงานตลอดเวลา

ประชาสัมพันธ์โดย :

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท พลิกภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

