

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง



ที่สูง คือ ระดับพื้นของสถานที่ทำงานมีความต่างระดับ ซึ่งสูงจากระดับพื้นปกติ หรือ ลึกลงไปจากระดับปกติ

ความสูงที่ระดับ 2 เมตร ขึ้นไป โดยไม่มีกั้น/ราวกันตกอาจถือเป็นความสูง ต้องขออนุญาตทำงานบนที่สูง (Work Permit)

มาตรการป้องกันการตกจากที่สูง

1. ต้องใช้อุปกรณ์ เช่น เชือก, สลิง, บันได, ไม้พาด, นั่งร้าน ต้องสภาพดี แข็งแรง
2. ใส่เข็มขัดนิรภัย คล้องกับโครงสร้างที่มั่นคง
3. ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง แอลกอฮอล์ต้องเป็น 0 mg% เท่านั้น
4. ป้องกันเครื่องมือ/เศษวัสดุตกจากที่สูง
4. เขียนใบขออนุญาตทำงานบนที่สูงด้วย โดยผู้อนุญาต คือ หัวหน้าหมวดขึ้นไปที่เป็นเจ้าของพื้นที่ + หัวหน้าหมวดเจ้าของงาน หากสูง 5.5 เมตร ขึ้นไป ต้องมี ผช.ผจ.แผนก/วิศวกร/จป. ลงนามอนุญาตร่วมด้วย

ทำงานบนที่สูง หากพลาด อาจถึงตาย

ความระมัดระวังด้วยวินัย สร้างความปลอดภัยด้วยจิตสำนึก

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท พลาสติกพันธุตราเพชร จำกัด (มหาชน)

