


ข้อเสนอชมผลงานดีๆ ในเดือนมกราคม 2555 จากทีม FC ค่ะ ที่ช่วยกันคิดปรับปรุงพื้นที่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและมลพิษ

การปรับปรุงสภาพที่ไม่ปลอดภัยในงานตัดกระเบื้อง ที่คลัง WIP FC
งานนี้ต้องขึ้นชมแผนกสนับสนุนการผลิตFC ครับ

BEFORE



AFTER





ใช้มือดันกระเบื้องเข้าเครื่องตัด ปลายนิ้วห่างจากใบตัด
ประมาณ 3-5 ซม. ซึ่งเสี่ยงถูกเครื่องตัดปลายนิ้ว

นำเศษไม้มาตีประกอบ เป็นอุปกรณ์ช่วย
ดันกระเบื้องเข้าเครื่องตัด ปลายนิ้วห่างจาก
ใบตัดประมาณ 15-20 ซม. ทำให้ปลอดภัย

การป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย ที่ FC-3 งานนี้ต้องขึ้นชมแผนกผลิต2 FC ครับ

BEFORE



AFTER



รถเป่าปูนไล่ลมให้ปูนหมดรถแล้วเกิดปัญหา Dust
Collector รับแรงดันไม่อยู่ ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นปูนฟุ้ง
กระจาย เป็นอันตรายต่อการทำงานและมลพิษ

ต่อระบบ Vacuum เข้า Silo line3 เพื่อรองรับ
แรงดันรถเป่าปูน ลดปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจาย

ประชาสัมพันธ์โดย :

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

