

อุบัติเหตุคนงานติดตั้งป้าย ตกกระเช้า ตาย 3



ระทึก! คนงานติดป้ายโฆษณา ตกติดใบหยก สลิงขาด ตาย 3 เจ็บ 2
เมื่อวานนี้ (7 พ.ค. 55) เวลาประมาณ 14.30 น. เกิดอุบัติเหตุพนักงานติดป้ายโฆษณา
จำนวน 5 คน ที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณชั้นที่ 68 อาคาร ใบหยก สกายทาวเวอร์ 2 กทม.
เกิดสลิงขาดกะทันหัน ทำให้กระเช้ายาว 15 เมตร ที่แขวนอยู่หักครึ่ง พนักงาน
จำนวน 3 ราย ตกลงมาเสียชีวิตทันที 3 ราย โดยร่างค้างอยู่ที่ชั้น 18, 20 และ 36
ส่วน 2 คน มีคว่ำร้าวกระเช้าทันรอดชีวิต

สาเหตุอุบัติเหตุเกิดจากสลิงขาด และ ไม่ได้ Safety Belt ทั้ง 5 คน



มาตรการป้องกันการตกจากที่สูง

1. เชือก, สลิง, บันได, นั่งร้านต้องมีสภาพดี ติดตั้งมั่นคง แข็งแรง
2. ใส่เข็มขัดนิรภัย คล้องกับโครงสร้างที่มั่นคง
3. วิศวกรต้องเขียนใบขออนุญาตทำงานบนที่สูงด้วย โดยผู้อนุญาต คือ หัวหน้าหมวดขึ้นไปที่เป็นเจ้าของพื้นที่ + หัวหน้าหมวดเจ้าของงาน หากสูง 5.5 เมตรขึ้นไป ต้องมี ผช.ผจ.แผนก/วิศวกร/จป. ลงนามอนุญาตร่วมด้วย



ประชาสัมพันธ์โดย :

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

